

Rzeczoznawca : mgr inż. Wiesław KONRAD

Zleceniodawca: Gmina Głogówek

Adres: Rynek 1 48-250 Głogówek

Zlec. pismo, znak: Nr SO,ZK i USC.5543.2.2014

z dnia: 15-01-12

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA WYCENY**

- oględziny pojazdu dokonane w miejscowości Wierzch w obecności P. Damiana Robota.
- dowód rejestracyjny pojazdu seria DR/BAI 1914927 wyd. p. Starostwo Powiatowe w Prudniku.
- instrukcja obsługi samochodu pożarniczego Jelcz 005 wyd. JZS jelcz k. Oławy.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [C] I-2015

Marka: STAR Model pojazdu: P244L / JELCZ 005 10.7t  
 Wersja: GBA-2,5/16 Nr rejestracyjny: OEW 6326 Rok prod.: 1981  
 Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny\*

Nr identyfikacyjny (VIN)	P244L06818
Data pierwszej rejestracji	81-01-24
Data ważności badania technicznego	15-06-25
Data oględzin	15-01-17
Wskazanie drogomierza	24291 km
Okres eksploatacji pojazdu (81-01-24-15-01-17)	408 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Pożarniczy GBA - 2,5/16
Kolor powłoki lakierowej kabiny	czerwony 1-warstwowy syntetyczny
Dop. masa całkow. / Ładowność	10700 kg / 3290 kg
Rodzaj zabudowy	podwozie wydłużone
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka / 642
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 3900* mm
Oznaczenie silnika	SW400
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6540 ccm / 102kW (139KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	6930 mm / 2490 mm / 3320 mm

**WYPOSAŻENIE SPECJALNE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Zabudowa pożarnicza nadwozie typ Jelcz 005	

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada mechanizmu różnicowego	3	Wspomaganie układu kierowniczego
2	Tachograf		

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Ustalono:

Na podwoziu samochodowym marki Star zabudowano nadwozie pożarnicze typu 005 produkcji JZS składające się z przedziałów: dla załogi, autopompy i schowków bocznych na sprzęt, wyposażone w zbiornik na wodę o poj. 2500 L, autopompę oraz działko wodno pianowe.

Stwierdzono:

- silnik: osprzęt silnika z śladami wieloletniej eksploatacji,
- podwozie: resory zawieszenia kół trwale odkształcone,
- kabina kierowcy: ogniska korozji na złączach blach w części dolnej, uszczelki gumowe szyby i drzwi