

Rzeczoznawca : mgr inż. Wiesław KONRAD

Zleceniodawca: Gmina Głogówek

Adres: Rynek 1 48-260 Głogówek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

- Zlecenie nr SO, ZK i USC, 5543.18.2014 z 02.04.2014,
- Karta pojazdu / Opis / Umowa: Fahrzeugbrief nr TV716057 / Beschreibung / Kaufvertrag 10.06.2009.
- Oględziny pojazdu dokonane w OSP Dzierzysławice w obecności P. J. Wicher,
- Dowód rejestracyjny pojazdu seria DR/BAF 2327785; kp seria KP/AA B2536543,

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IV-2014

Marka: STEYR Model pojazdu: 690 10.2t
 Wersja: Nr rejestracyjny: OPR 61KP Rok prod.: 1976
 Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*

Nr identyfikacyjny (VIN) 6900322472207
 Data pierwszej rejestracji 1976/02/11, (w Polsce: 2009/07/07)
 Data ważności badania technicznego 2014/12/16
 Daty oględzin 2014/04/03 ; 2014/04/05
 Wskazanie drogomierza 76441km
 Okres eksploatacji pojazdu (76/02/11-14/04/12) 458 mies.
 Opis rodzaju pojazdu Zabudowa Pożarnicza - Konrad Rosenbauer
 Charakter wykorzystania Pożarniczy
 Kolor powłoki lakierowej kabiny Czerwony
 Dop. masa całkow. / Ładowność 10200 kg / 580 kg
 Rodzaj zabudowy furgon kontenerowy z kabiną długą
 Rodzaj kabiny długa
 Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna
 Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi resory / resory / 3700* mm
 Numer silnika 61068S-2660/24
 Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
 Pojemność / Moc silnika 5976 ccm / 125kW (170KM)
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów 6 / rzędowy
 Długość / Szerokość / Wysokość 5835 mm / 2180 mm / 2470 mm

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Zabudowa Pożarnicza Firmy Konrad Rosenbauer	
2	Autopompa 54.000 Firmy Konrad Rosenbauer	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*TOYO 8.25 R16	11,0	41
Przednie prawe:	*TOYO 8.25 R16	11,0	41
Tylne LZ:	*TOYO 8.25 R16	10,0	48
Tylne LW:	*TOYO 8.25 R16	10,0	48
Tylne PZ:	*TOYO 8.25 R16	10,0	48
Tylne PW:	*TOYO 8.25 R16	10,0	48

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Stwierdzono:

- pojazd zbadano w stanie uruchomionym,
- uszkodzeń zewnętrznych samochodu nie stwierdzono,
- pojazd sprawny technicznie, stan techniczny samochodu odpowiedni roku produkcji i przebiegu pojazdu.

Uwaga: integralną część wyceny stanowi dokumentacja fotograficzna pojazdu - 14 szt. zdjęć fot.